



ПЛАН  
адаптации объекта инфраструктуры к потребностям инвалидов и  
других маломобильных групп населения  
Муниципального автономного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад с. Даерга»

№	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуг в случае возможности адаптации объекта
1	<b>Территории, прилегающей к зданию</b>				
1.1.	Отсутствует кнопка вызова технического персонала на воротах учреждения	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Демонтаж и монтаж новой конструкции ворот с установкой кнопки вызова для всех МГН	2025	
1.2.	Территория (асфальтное покрытие к входу для МГН) не соответствует нормам	Выравнивание покрытия на пути следования МГН	Капитальный ремонт асфальтового покрытия, с установкой вдоль пути следования поручней	2029	
1.3.	Отсутствие акустического оборудования и тактильных символов на входе в здание и в зонах, находящихся по маршруту до зоны целевого	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Установка акустического оборудования и тактильных символов на входе в здание и в зонах, находящихся по маршруту до зоны целевого назначения	2024	

	назначения				
<b>2. Вход в здание</b>					
2.1.	Отсутствие пандусов	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Капитальный ремонт	2026	
2.2.	Высота порога дверных коробок внутри здания превышает 0,025м	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Капитальный ремонт	2029	
2.3.	Тамбур не соответствует установленным нормам	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Капитальный ремонт	2029	
2.4.	Входная площадка не соответствует норме	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Провести реконструкцию	2029	
2.5.	Дверные проемы, двери не соответствуют нормам	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Капитальный ремонт	2029	
<b>3. Санитарно – гигиенические помещения</b>					
3.1.	Туалетные комнаты не соответствуют установленным нормам	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Капитальный ремонт	2029	
<b>4. Система информации</b>					
4.1	Система информации на объекте отсутствует	Индивидуальная помощь ответственных лиц	Приобрести и установить необходимое оборудование (визуальные, звуковые, тактильные)	2024	